

LIBÉRON
DEPUIS 1912

LÃ DE AÇO N°2



N°2: Ideal para decapagem

De textura grossa, utiliza-se na etapa de decapagem juntamente com um decapante para eliminar camadas antigas de tintas e/ou vernizes.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Para evitar qualquer risco de cortes, use luvas e corte a lã com uma tesoura. Para evitar qualquer risco de autoignição da LÃ DE AÇO:

- Mantenha-o longe de qualquer fonte de alimentação, mesmo com carga baixa (por exemplo, bateria).
- Armazene longe do ar (em um saco plástico ou caixa).
- Coloque a LÃ DE AÇO usada em um saco plástico antes de descartá-la.

P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P243: Evitar acumulação de cargas electrostáticas.